


Knowledge Base

PCIe-Treiber arbeitet unter macOS nicht / Systemerweiterung blockiert


Erstveröffentlichung: 2018-05-26 | ID: KB00259DE

Bei der Installation unsers Treibers von Juli@ XTe, MAYA44e, MAYA44 XTe oder MAYA44 eX unter macOS 10.13 (High Sierra) oder höher erscheint möglicherweise der folgende Dialog:



Eine neue Sicherheitsfunktion von macOS verhindert das Laden sogenannter "Systemerweiterungen" wie z.B. die Treiber unserer PCIe-Hardware. Diese Nachricht verschwindet u.U. nach einiger Zeit, insbesondere wenn Sie den Computer neu starten wenn Sie während der Treiberinstallation dazu aufgefordert werden.

Um sicherzustellen, dass der Treiber tatsächlich geladen wird, rufen Sie den *Sicherheit > Allgemein* Dialog in den *Systemeinstellungen* auf:



Klicken Sie dort auf *Erlauben* neben dem Hinweis zu unserem Treiber.

Wenn diese Schaltfläche nicht angezeigt wird (sie kann nach einiger Zeit verschwinden, insbesondere wenn Sie mehrere Systemerweiterungen nacheinander installieren), dann deinstallieren Sie den Treiber wieder (erfordert einen Neustart) und installieren Sie ihn dann erneut. Vor der Bestätigung eines Neustart am Ende der Installation rufen Sie dann den *Sicherheit* Dialog erneut auf.